



L000-1071

1.6 其余



生产用图

样品用图

报价用图

签名

日期

A4

技术要求:

- 1、保证R1.2、产品不得有变形、材质不能有断裂现象;
- 2、表面光洁、无碰伤、锈点、针孔、脱皮、色差等缺陷;
- 3、内孔不得有锥变形、生锈杂物等缺陷;
- 4、表面要求"按订单"选择:
A: 表面 QPQ, 表面硬度 $(0.1\text{kg})\text{HV} \geq 430^\circ$;
B: 表面 镀硬铬, 单面厚度0.015表面铬层硬度HRC53-63°;
- 5、加工后进行抛光处理, 要求表面光洁度0.025, 图纸公差为加工后尺寸, 中性盐雾试验96H无色差缺陷。
- 6、螺纹直径公差 7.82 以上;
- 7、未注公差取IT11。

序号	零件号	总长 L	材质	表面要求
1	12. 01. 0007- "按订单"	"按订单"	"按订单"	"按订单"
...	...			

Φ8xΦ3.2- L -M8x1.25		12. 01. 0007-"系列"		
		零件号/Part no		产品号/Product no
材料/Material		零件名/Part	空心杆2#	产品名/Product
		空心杆		
重量 /Mass		广州市雄风气弹簧厂有限公司 XF Gas Spring Factory Co., Ltd.		
数量 /Q'ty				
设计 /Design				
制图 /Drawing				
审核 /Check		视角 /View	日期 /Date	单位/Unit
		比例/Scale	页面 /Page	
		2023-07-26	mm	1.5
				1/1