



### 技术要求

1. 表面QPQ盐浴复合处理, HRC55~60。
2. 活塞杆表面不得出现气孔、麻点、露底、裂纹等不良现象。
3. 中性盐雾试验144h达到8级。
4. 未注倒角均为 $0.2 \times 45^\circ$ 。

						45#			潍坊万达液压气动机械有限公司								
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记			重量			比例					
设计			标准化														
审核						共			张			第			张		
工艺			批准														